

Procesos Sancionatorios

No	Descripción	Causa/Etapa	Estado	Fecha Inicio/Autoridad
1	Línea Chivor – Torca	Presunta Tala sin autorización / Operación y Mantenimiento	En etapa de práctica de pruebas 2019 - En espera del fallo de CORPOGUAVIO	Febrero de 2016 CORPOGUAVIO
2	LT Bacatá – Primavera	Presunta falta de reporte asociado a las actividades de compensación forestal / Construcción	Auto de Imputación de cargos. Se presentaron descargos en el mes de diciembre de 2019	Noviembre de 2017 ANLA
3	SE Sochagota	Presunto uso de recurso agua sin autorización / Construcción	Auto de Imputación de cargos. Se presentaron descargos en el mes de abril de 2020	Julio de 2018 ANLA
4	LT Bucaramanga- Arauca (Banadía - Samoré)	Presunta ejecución de obras sin permiso de ocupación de cauce/Operación y Mantenimiento	Se presentaron descargos en sept de 2017. En espera del fallo CORPORINOQUIA	Agosto de 2013 CORPORINOQUIA
5	LT Bucaramanga- Arauca (Banadía - Samoré)	Presunta construcción de variante sin trámite de aprovechamiento forestal, concesión de aguas y materiales pétreos/Operación y Mantenimiento	Se presentaron descargos en 2018. En espera del fallo CORPORINOQUIA	Noviembre 2017 CORPORINOQUIA
6	SE Primavera	Presunta falta de entrega de plan de inversión del 1% (ANLA) /Construcción	ANLA abrió pliego de cargos y Se presentaron descargos 2017. En espera fallo ANLA.	Noviembre de 2014 ANLA
7	LT Sogamoso	Presunta tala sin permiso/Construcción	Vinculación a ISA dentro del proceso en el 2018. CAS	Mayo de 2017 CAS
8	SE Porce	Presunta entrada en Operación sin permiso de vertimiento / Construcción	Formulación de cargos abril 2019, periodo de pruebas octubre 2019. En espera de fallo por parte de la ANLA	Octubre de 2012 ANLA
9	LT Bosque	Presunta tala sin permiso /Operación y mantenimiento	Inicio proceso sancionatorio	Marzo de 2013 EPA
10	LT Cerromatoso - Chinú	Presunta tala sin permiso /Operación y mantenimiento	Se presentaron descargos en 2019. Se espera fallo CVS	Septiembre de 2016 CVS

11	LT Cerromatoso - Chinú	Presunta tala sin permiso /Operación y mantenimiento	Se establece Sanción mediante Resolución 2-7386 del 12/08/2020 notificada el 6/09/2021 por valor de \$74.889.894 Se va a interponer Recurso de Reposición	Julio de 2017 CVS
12	Sede Torca	Presunto vertimiento sin autorización / Operación y mantenimiento	Se presentaron Descargos en mayo 2021	Noviembre de 2019 CAR
13	LT Cerromatoso - Chinú	Presunta tala sin permiso/ Operación y mantenimiento	Se presentaron descargos enero 2020. Se espera fallo de CARSUCRE	Diciembre de 2019 CARSUCRE
14	SE Purnio	Presunta demora en ejecución de obras /O&M	Inicio proceso sancionatorio	Septiembre de 2020 ANLA
15	LT Sochagota - San Antonio	Presunta falta de presentación de certificado de medición ambiental y no haber culminado el programa de compensación social por limitación al derecho de dominio. / Construcción	Inicio proceso sancionatorio	Octubre de 2020 ANLA
16	SE La Virginia	Presunta falta de implementación de medidas de manejo ambiental tendientes a lograr la eficiencia en la remoción de la carga contaminante de los vertimientos / Operación y mantenimiento	Inicio proceso sancionatorio	Mayo de 2020 ANLA
17	LT La Sierra - Purnio	Presunta tala sin permiso / Operación y mantenimiento	Inicio proceso sancionatorio	Marzo 2020 ANLA
18	Línea de Transmisión Cerromatoso – Chinú – Copey	Presunta ubicación de patios de almacenamiento temporal por fuera del área de influencia del proyecto/ Construcción	Inicio proceso sancionatorio	Abril de 2020 ANLA
19	Conexión de la subestación Sogamoso al STN	Presunta construcción de torres en zonas de exclusión, no entregar caracterización fisico-química no presentar soportes de medidas implementadas en sitio de torre/Construcción y Operación y mantenimiento	Inicio proceso sancionatorio	Abril de 2020 ANLA
20	SE Guatiguará	Presunta falta de presentar certificado de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos reciclables y no reciclables durante los años 2011, 2012 y 2013. / Operación y mantenimiento	Inicio proceso sancionatorio	Septiembre de 2020 ANLA

21	LT asociada a la Conexión Antioquia – Porce III a 500kv.	Presunta reubicación de torre, aprovechamiento forestal, excavación e inicio de cimentación sin previo pronunciamiento de la Autoridad Ambiental. Presunta puesta en marcha un (1) patio de acopio en un área no autorizada. Presunta ejecución de actividades de mantenimiento de vehículos (cambio de aceite, cambio y arreglo de llantas, entre otros), generando residuos peligrosos / Construcción	Inicio proceso sancionatorio	Octubre de 2020 ANLA
22	LT Bolívar – Copey – Ocaña – Primavera	Presunta falta de entrega de soportes que permitan evidenciar los resultados, de los programas de Gestión Social. No presentar la Información geográfica y cartográfica corregida /Construcción y Operación y mantenimiento	Inicio proceso sancionatorio	Noviembre de 2020 ANLA
23	LT Porce III – Sogamoso a 500 kV	Presunta ubicación patios de almacenamiento de material en áreas no autorizadas por la Licencia Ambiental/Construcción	Inicio proceso sancionatorio	Enero de 2021 ANLA
24	Línea de Transmisión Cerromatoso – Chinú – Copey	Presunta ampliación en la intervención de los polígonos sin haber informado previamente u obtenida modificación de la licencia ambiental / Construcción	Inicio proceso sancionatorio	Enero de 2021 ANLA
25	Líneas de transmisión Asociadas a la conexión Antioquia – Cerromatoso a 500 kV	1.. Presunta reubicación de torre sin informar previamente a la Autoridad. 2. Presunto uso de un patio de acopio no autorizado y localizado fuera del área de influencia del proyecto. 3. Presunta falta de entrega de Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad. 4. Presunto aprovechamiento forestal sin permiso/ Construcción	Inicio proceso sancionatorio	Abril de 2021 ANLA
26	Línea de Transmisión Chivor - Guavio	Presunta tala sin permiso/ Operación y mantenimiento	Inicio proceso sancionatorio	Mayo de 2021 CORPOGUAVIO
27	Línea de Transmisión Jaguas – Guatapé, segundo circuito	Presunta falta de evidencias de la gestión realizada para la atención de una queja/ Operación y mantenimiento	Inicio proceso sancionatorio	Mayo de 2021 ANLA

28	LT Comuneros – Campo 22 (Cira Infantas)	<p>1. Presunta falta de entrega de actas de recibido a satisfacción de propietario.</p> <p>2. Presunta falta de soportes de la divulgación del Plan de Manejo Ambiental y del Plan de Contingencia a las autoridades municipales.</p> <p>3. Presunta falta de presentación d ajustes al Plan de Gestión Social para la etapa operativa.</p> <p>4. Presunto vertimiento a suelo no autorizado/Construcción y O&M</p>	Inicio proceso sancionatorio	Mayo de 2021 ANLA
29	Línea de Transmisión Cerromatoso – Chinú – Copey	<p>Presunta construcción de obras sin modificar la licencia.</p> <p>Presunta tala sin modificar previamente la Licencia Ambiental / Construcción</p>	Inicio proceso sancionatorio	Junio de 2021 ANLA
30	Línea de Transmisión Cerromatoso – Chinú – Copey	Presunta ocupación de cauce sin autorización de la Licencia Ambiental. /Construcción	Inicio proceso sancionatorio	Noviembre de 2021 ANLA
31	Línea de Transmisión Cerromatoso – Chinú – Copey	Presunta construcción de torres e infraestructura asociada a la línea de trasmisión, no autorizadas por la licencia ambiental. /Construcción	Inicio proceso sancionatorio	Noviembre de 2021 ANLA
32	LT Chivor - Torca	Presunta omisión de solicitar el permiso de aprovechamiento forestal aislado / Operación y mantenimiento	Auto de Imputación de cargos	Noviembre 2021 CORPOGUAVIO